

Nr zlecenia: 127/30/03/2026/PSE

z dnia: 30.03.2026

Zleceniodawca:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2026
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: WVWZZZ16ZGM002822
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny: WD5691K
Model pojazdu:	Jetta GP 1.4 TSI MR`15 E6	Nr Info-Ekspert: 040-07740
Wersja:	Highline DSG	Rok produkcji: 2015

Wartość pojazdu brutto (zakup)

17 800 PLN

Wskazanie drogomierza	276220 km
Data pierwszej rejestracji	11.09.2015
Data ważności badania technicznego	11.08.2026
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1870 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1395 ccm / 92kW (125KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent podjazdu	19	Podłokietnik centralny przedni
2	Dywaniki	20	Podłokietnik siedzeń tylnych
3	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	21	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością

5	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	23	odłączenia Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Fotel pasażera z regulacją wysokości	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Fotele przednie sportowe	25	System p/poślizgowy MSR
8	Gniazdo 12V w bagażniku	26	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
9	Immobilizer	27	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
10	Klimatyzacja Climatronic	28	Szyby atermiczne
11	Kolumna kierownicy regulowana	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Koło zapasowe pełnowymiarowe	30	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane (65%)
13	Komputer pokładowy MFA Plus	31	Szyby tylne regulowane elektrycznie
14	Kurtyny powietrzne boczne	32	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	33	Tempomat
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	34	Wspomaganie układu kierowniczego
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	35	Zamek centralny zdalnie sterowany
18	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	36	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Audio System "Composition Colour"
Głośniki 8 szt.
Złącze "AUX"
Złącze kart SD
Radioodtwarzacz CD/MP3
Wyświetlacz 5" dotykowy
- 3 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- 4 Kierownica wielofunkcyjna + tempomat
Kierownica wielofunkcyjna
Tempomat
- 5 Pakiet Czujnik deszczu
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Oświetlenie progów drzwi przednich
Światła mijania włączane automatycznie
- 6 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Pakiet Zimowy
Spryskiwacze reflektorów
Dysze spryskiwaczy podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK 205/55 R16 91H W I*CEPT RS3	4,6
Przednie prawe:	*HANKOOK 205/55 R16 91H W I*CEPT RS3	4,3
Tylne lewe:	*HANKOOK 205/55 R16 91H W I*CEPT RS3	5,9
Tylne prawe:	*HANKOOK 205/55 R16 91H W I*CEPT RS3	5,9

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (130 mies.)		29 850 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	662 PLN po korekcie:	30 512 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	768 PLN po korekcie:	31 280 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 7 709 PLN po korekcie:	23 571 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-2 592 PLN	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2 121 PLN	
Weryfikacja serwisowa	-1 000 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 5 713 PLN po korektach:	17 858 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 102 PLN po korekcie:	17 756 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		17 800 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Z uwagi na oględziny przeprowadzone w garażu podziemnym dokumentacja fotograficzna może cechować się obniżoną jakością i ograniczoną czytelnością niektórych detali oraz występuje możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Sebastian Staszak

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc marzec 2026 roku wynosi:

17800 PLN

(słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 3328,46 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Próg	P	Wgnieciony		
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej, korozja		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrażowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		230μm	
2	Dach		210μm	
3	Błotnik przedni	L	315μm	
4	Drzwi przednie	L	240μm	
5	Drzwi tylne	L	240μm	
6	Błotnik tylny	L	230μm	
7	Błotnik przedni	P	275μm	
8	Drzwi przednie	P	215μm	
9	Drzwi tylne	P	237μm	
10	Błotnik tylny	P	265μm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		225μm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Akumulator		Słaby stan akumulatora		
6	Kratka nawiewu tylna środkowa		Brak uchwytu regulacji		
7	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Kołpak piasty przód	L	Brak		
5	Kołpak piasty tył	P	Brak		
6	Kołpak piasty przód	P	Brak		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Według informacji od zleceniodawcy "brak mocy podczas jazdy np. podczas wyprzedzania". - konieczna weryfikacja serwisowa

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie

wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34




Fot. nr 35




Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103




Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107




Fot. nr 108




Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112

Potwierdzenie przeglądu 2

tak / nie Wykonano:	tak / nie Czynności dodatkowe – wykonano
☒ Wymiana oleju z przeglądem	☒ AddBlue®
☒ Przegląd	☒ Płyn hamulcowy
☒ z wymianą oleju w silniku	☒ Filtr oleju napędowego
☒ z rozszerzonym zakresem przeglądu	☒ Olej przekładniowy: DSG®, AT®
☒ Zastosowano olej silnikowy LongLife	☒ Sprzęgło Haldex: olej
☒ Sprawdzenie kłosek i szczelności instalacji gazowej	☒ Pasek wieloramienny
☒ Sprawdzenie ustawienia reflektorów	☒ Wkład filtra powietrza
☒ Zalecana naprawa	☒ Butelka do napełniania opon (brodek stał)
☒ Zyczenie klienta (prośbę zaznaczyć na zielono)	☒ Wkład filtra kurzu / pyłków nośnik
Przegląd wykonano dnia: 25.03.2025	☒ Pasek zębony
przy przebiegu km: 58660	☒ Świece zapłonowe
Numer rachunku:	☒ ATG
Przebieg wykonany:	☒ ATG
 Początek specjalistycznego serwisu WARSZAWA 259-00080	Gwarancja mobilności LongLife
Pieczęć partnera Volkswagen	

Dokumentacja sprawdzenia nadwozia

Rys. 4 Przedstawienie zasady Obowiązuje dla wszystkich samochodów i forma nadwozia.

Państwa specjalistyczny serwis zaznacza w rys. 4 uszkodzone elementy za pomocą poniższych symboli:

✕ Rysy ○ Wybruszenia/węglebienia □ Korozja △ Uderzenia kamieniami

Czy stwierdzono wady? tak: ☐ nie: ☒


Opis wady:


Początek-Cochy Sp. z o.o. sp. k
WARSZAWA
259-00080

Pieczęć specjalistycznego serwisu

8 Rozpisz przeglądów serwisu Serwis Volkswagen 9

Fot. nr 113



Fot. nr 114

[illegible]

Fot. nr 115

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		JEDNOCIE LUDZKIE	
03.09.2022 m.p. <i>[Signature]</i> DATA PODPIS		<i>2023-09-02</i> SKP WPV002/P ABTE cde <i>2023-09-02</i>		---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 V--- <i>04.05.2022</i>	
<i>2024-08-30</i> SKP WPV002/P ABTE cde <i>2024-08-30</i>		<i>2025-08-13</i> SKP WPV002/P ABTE cde <i>2025-08-13</i>			
<i>2026-08-11</i> SKP WPV002/P ABTE cde <i>2026-08-11</i>		<i>2027-08-13</i> SKP WPV002/P ABTE cde <i>2027-08-13</i>			
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO			
m.p. <i>[Signature]</i> DATA PODPIS		m.p. <i>[Signature]</i> DATA PODPIS			

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - data pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu, R1, P2, R3 - dane silnika, Q - stosunek mocy do ciężaru w kW/kg, S1, S2 - liczba miejsc siedzących/śpiących, E2/E3 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu/napędu pojazdu, J - kategoria pojazdu, L - liczba osi, O1, Q2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem i bez hamulca, X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty miejscowego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od organu, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 116

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu